

## HL770-9S

Стоимость материалов									
Наименование работ	Кат. NO/ Название	Кол-во шт.(л)	Первичное ТО	Плановое ТО					Работы по необходимости
				ТОП100	ТО250	ТО500	ТО1000	ТО2000	
Замена возвратных фильтров гидравлики	31LQ-60910	1,00	0,50	-	-	0,50	0,50	-	
Замена масла в двигателе	RIMULA R3 Multi 10W-30 (CH-4)	25,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	
Замена масла гидросистемы	TELLUS S2 V 32	190,00	-	-	-	-	2,20	-	
Замена масла в трансмиссии	RIMULA R3 Multi 10W-30 (CH-4)	44,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	
Замена масла в переднем и заднем мостах	Shell Spirax S4 TXM (DONAX TD 10W-30)	95,00	4,50	-	-	4,50	4,50	-	
Замена масляного фильтра двигателя	11NA-70110	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	
Замена охлаждающей жидкости	COOL STREAM STANDART 40 (20л)	58,00	-	-	-	-	1,20	-	
Замена пилотного фильтра гидравлики	31E3-0018 (HF28836)	1,00	0,50	-	-	0,50	0,50	-	
Замена фильтра топливного грубой очистки	11NA-72011	1,00	-	0,40	0,40	0,40	0,40	-	
Замена сапуна гидробака	31EH-00480	1,00	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	
Замена фильтра трансмиссии / очитка сапуна трансмиссии	ZGAQ-02400	2,00	0,50	-	-	0,50	0,50	-	
Замена топливного фильтра	11LB-70020	1,00	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	
Замена фильтра водного сепаратора/ фильтра предварительной очистки	11LB-70030 (3973233, FS19732)	1,00	-	-	0,50	0,50	0,50	-	
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внешний)	71LM-00290	1,00	-	-	-	-	-	0,30	
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внутренний)	11N6-90770	1,00	-	-	-	-	-	0,30	
Замена воздушного фильтра (внешний - элемент первичной очистки)	11Q8-20120-AS	1,00	-	-	-	-	-	0,30	
Замена воздушного фильтра (внутренний - элемент безопасности)	11Q8-20130-AS	1,00	-	-	-	-	-	0,30	
Замена ремня вентилятора	3972377	1,00	-	-	-	-	-	0,50	
Проверка и протяжка гаек крепления колес			-	-	-	-	-	1,00	
Очистка ребер радиатора, маслоохладителя, кондиционера			-	-	0,60	0,60	0,60	-	
Очистка сетчатого фильтра топливного бака			-	0,10	0,10	0,10	0,10	-	
Проверка АКБ			-	0,60	0,60	0,60	0,60	-	
Проверка натяжения ремней (генератора, вентилятора, кондиционера)			-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	
Смазка центрального шкворня		1,00	-	-	-	0,30	0,30	-	
Проверка уровня масла дифференциала заднего моста			-	0,30	0,30	-	-	-	
Проверка уровня масла дифференциала переднего моста			-	0,30	0,30	-	-	-	
Смазка (карданные валы, рулевой механизм, ось заднего моста)		2,00	-	0,70	0,70	0,70	0,70	-	
Итого:			9,50	5,40	6,50	14,20	17,60	2,70	