R200W-7

Наименование работ	Кат. NO/ Название	Кол-во шт.(л) 1,00	
Замена возвратных фильтров гидравлики	E131-0212 (E131-0212-A)		
Замена масла в двигателе	Масло моторное SHELL RIMULA R3 MULTI 10W-30	24,00	
Замена масла гидросистемы	Shell TELLUS 32 (209л.)	185,00	
Замена масла трансмиссии	Масло моторное SHELL RIMULA R3 MULTI 10W-30	3,50	
Замена масла поворотного редуктора	Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90	5,00	
Замена масляного фильтра двигателя	11E1-70140 (3890710; BT339; LF3552; LF3806)	1,00	
Замена охлаждающей жидкости	COOL STREAM STANDART 40 (20л)	35,00	
Замена масла в планетарных редукторах	Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90	8,00	
Замена масла диффиренциала переднего моста	Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX S3 ALS 90	12,00	
Замена масла диффиренциала заднего моста	Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX S3 ALS 90	12,00	
Замена пилотного фильтра гидравлики	31E3-0018 (31E3-0018-A; HF28836)	1,00	
Замена сапуна гидробака	31EH-00480 c #1261; 31EE-02110 (31EE-02110-A) до #1260	1,00	
Замена сливного фильтра гидравлики	HF28850 (31E9-0126)	1,00	
Замена топливного фильтра	11E1-70010 (11E1-70020; FF5052; 3903640; 3931063)	1,00	
Замена фильтра водного сепаратора/ фильтра предварительной очистки	11E1-70210 c # 0194 (11E1-70250; FF-5038; FS-1280)	1,00	
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внешний)	11N6-90760	1,00	
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внутренний)	11N6-90770	1,00	
Замена воздушного фильтра (внешний - элемент первичной очистки)	11EM-21041 до #0882; 11N6-24520 с #0883	1,00	
Замена воздушного фильтра (внутренний - элемент безопасности)	11EM-21051 до #0882; 11N6-24530 с #0883	1,00	
Очистка ребер радиатора, маслоохладителя, кондиционера			
Очистка сетчатого фильтра гидробака (заборный)			
Проверка АКБ			
Проверка затяжки болтов крепления узлов и агрегатов			
Проверка натяжения ремней (генератора, вентилятора, кондиционера)			
Проверка рабочего оборудования на люфты			
Проверка/Смазка поворотного круга		2,00	
Проверка уровня масла в трансмиссии			
Проверка уровня масла в редукторе поворота			
Проверка уровня масла в переднем и заднем мостах			
Итого:			

Трудозатраты								
Наименование работ		Первичное ТО	1	Плановое ТО				Работы по необходимости
	топ50	ΤΟΠ250	ТОП500	TO250	TO500	TO1000	TO2000	таботы по псобходимости
Замена возвратных фильтров гидравлики	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
Замена масла в двигателе	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Замена масла гидросистемы	-	-	-	-	-	-	1,40	-
Замена масла трансмиссии	-	0,80	-	-	0,80	0,80	0,80	-
Замена масла поворотного редуктора	-	0,70	-	-	0,70	0,70	0,70	-
Замена масляного фильтра двигателя	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-
Замена охлаждающей жидкости	-	-	-	-	-	-	0,60	-
Замена масла в планетарных редукторах	-	-	0,80	-	-	0,80	0,80	-
Замена масла диффиренциала переднего моста	-	-	0,70	-	-	0,70	0,70	
Замена масла диффиренциала заднего моста	-	-	0,70	-	-	0,70	0,70	
Замена пилотного фильтра гидравлики	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Замена сапуна гидробака	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Замена сливного фильтра гидравлики	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Замена топливного фильтра	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-
Замена фильтра водного сепаратора/ фильтра предварительной очистки	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внешний)	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внутренний)	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Замена воздушного фильтра (внешний - элемент первичной очистки)	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Замена воздушного фильтра (внутренний - элемент безопасности)	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Очистка ребер радиатора, маслоохладителя, кондиционера	-	-	0,50	-	0,50	0,50	0,50	-
Очистка сетчатого фильтра гидробака (заборный)	-	-	-	-	-	-	0,50	-
Проверка АКБ	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-
Проверка затяжки болтов крепления узлов и агрегатов	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-
Проверка натяжения ремней (генератора, вентилятора, кондиционера)	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Проверка рабочего оборудования на люфты	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Проверка/Смазка поворотного круга	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-
Проверка уровня масла в трансмиссии	-	-	0,20	0,20	-	-	-	
Проверка уровня масла в редукторе поворота	-	-	0,30	0,30	-	-	-	
Проверка уровня масла в переднем и заднем мостах	-	0,40	-	0,40	0,40	-	-	-
Итого:	4,60	6,80	8,10	5,80	7,30	10,10	12,60	1,20